

## INFORME DE ACTIVIDADES DE INFRESTRUTURA Y ESTADISTICA JULIO DE 2017.

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE AGOSTO 2017.

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
<b>EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5</b>		
JULIO	<p><b>SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EDIFICIO:</b> TERMINACION DE LA COLOCACION DE: ESTRUCTURA METALICA A BASE DE VIGAS "IR", TUBO NEGRO CED. 40 DE 2" Y 6", CANCELERIA FABRICADA CON PERFIL INFERIOR DE ZOCLO HERCULITE Y MODULOS FIJOS DE VIDRIO TEMPLADO TINTEX VERDE DE 9 MM. EN FACHADAS PRINCIPAL Y POSTERIOR. LIMPIEZAS INTERIOR Y EXTERIOR PARA ENTREGA DE OBRA.</p> <p>LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA "EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5" CON NO. DE CONTRATO <b>UPT-29-050-2016</b>, SE CONCLUYERON EL DIA 15 DE JULIO DEL 2017. DE ACUERDO AL OFICIO S/N. DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2017 QUE LA EMPRESA VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V. DIRIGE AL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.</p>	BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES

## GALERÍA FOTOGRÁFICA EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5



**COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA Y MODULOS DE VIDRIO TINTEX DE 9 MM. FACHADA POSTERIOR**



**COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA Y MODULOS DE VIDRIO TINTEX DE 9MM. EN FACHADA PRINCIPAL**



PANDRAMICA FACHADA SUR EDIFICIO UD-5 (OBRA CONCLUIDA).



VISTA DE LA FACHADA DE ACCESO PRINCIPAL, AL EDIFICIO UD-5 (OBRA CONCLUIDA).



VISTA DE LA FACHADA ORIENTE SALIDA DE HEMERGENCIA EDIFICIO UD-5 (OBRA CONCLUIDA).



**OTRO ANGULO DE LA FACHADA NORTE/ORIENTE EDIFICIO UD-5 (OBRA CONCLUIDA).**



FACHADA POSTERIOR/NORTE EDIFICIO UD-5 (OBRA CONCLUIDA).





FACHADA PONIENTE/NORTE EDIFICIO UD-5 (OBRA CONCLUIDA).