

INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADÍSTICA TRIMESTRE 1 2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE ABRIL DE 2022

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO


MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
TRABAJOS DE TRAZO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIO UD-6		
ENERO	SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITANTES DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIVO 2022; RECUPERACIÓN DE PISO EN PASILLO DE CIRCULACIÓN PLANTA ALTA POR DESPRENDIMIENTO DE LOSETAS TIPO PORCELANATO; ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES TÉCNICOS: REPARACIÓN DE PISOS EN SERVICIO MEDICO EDIF. UD-2, REPARACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL AFECTADO A BASE DE TUBOS METÁLICOS DE 5" DIÁMETRO; CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 174.00 MT. DEL CIRCUITO VIAL INTERIOR A BASE DE ADCRETO , GUARNICIONES Y BASE HIDRÁULICA, SUSTITUCIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN MAL ESTADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE CANCHA DE FUTBOL 7, REPARACIÓN DE PISO EPÓXIDO EN ZONA INTERIOR DE GIMNASIO (CANCHAS Y GRADERÍO) Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES DE FACHADAS	BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD		
FEBRERO	SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA. REPARACION DE PISO TERMINADO EN ZONA DE COMENSALES A BASE LOSETAS DE 33X33 CM EDIF. CAFETERIA; REPARACION DE PISO TERMINADO EN CUBICULO DE PROF-'S DE T.C. PLANTA ALTA A BASE DE LOSETAS DE 33X33 CM. EDIFICIO UD-2; REPARACION DE PISO TERMINADO EN AULA 2, AULA 3, PASILLO DE CIRCULACION, SALA DE JUNTAS Y DIRECCION A BASE LOSAS DE PORCELANATO PLANTA ALTA, EDIF. UD-6;	BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD		
MARZO	SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: REPARACION DE PISO TERMINADO EN DISTINTAS ÁREAS, PLANTA ALTA DEL EDIFICIO UD-6; SE ATENDIERON REPORTES DE DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DE PISO DE CERAMICA EN EDIF-'S. UD-3 Y BIBLIOTECA; DESBROZAMIENTO DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO A UN COSTADO DEL EDIFICIO UD-6 FRENTE AL LAGO ARTIFICIAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LOS DIAS DEL EVENTO DE TITULACIONES, REPARACION DE PISO TERMINADO EN DISTINTAS ÁREAS, PLANTA ALTA DEL EDIFICIO UD-6; SE INICIA LA REVISIÓN DE LA CEDULA DE RESULTADOS DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA 2021, EMITIDO POR EL OFS, REFERENTE AL CONTRATO FAMSUP-29-002-2020.	BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES




TRAZO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PISOS DEL EDIFICIO UD.5 PLANTA ALTA



PROPUESTA DE MANTENIMIENTO EN DE CANCHAS DE GIMNASIO, CAMBIO DE PASTO SINTÉTICO EN, CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO PERIMETRAL



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR DESPRENDIMIENTO DE PISOS DE PORCELANATO EN EDIFICIO UD-6



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PISOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PISOS DE PORCELANATO



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PISOS DE PORCELANATO Y PISOS DE LOSETA DE 33X33

