

## INFORME DE ACTIVIDADES DE INFRESTRUTURA Y ESTADISTICA SEPTIEMBRE

DEL 2017.

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE OCTUBRE 2017.

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
	<b>EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5</b>	
JULIO	<p><b>SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</b> REVISIÓN DE ESTIMACIONES E-17 Y E-18 (FINIQUITO) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO FINANCIERO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA: EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5.</p> <p>REVISIÓN PARCIAL DE LOS PLANOS ELABORADOS POR LA EMPRESA "CORPORATIVO CONSTRUCTOR FIR DEL CENTRO S.A DE C.V. QUE INTEGRARAN EL PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO: <b>UNIDAD DE DOCENCIA UD-5 SEGUNDA ETAPA.</b> EL CUAL PRESENTA A LA FECHA UN AVANCE DEL 70 % SEGÚN INFORME DE DICHA EMPRESA.</p> <p>REVISIÓN Y EVALUACION DE LOS INMUEBLES DE ESTA INSTITUCION PARA VERIFICAR EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTONICOS DESPUES DE LOS MOVIMIENTOS TELURICOS OCURRIDOS LOS DÍAS 19 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FALSO PLAFON, FISURAS Y REPELLADOS EN LAS JUNTAS FRÍAS DE LOS MUROS DIVISORIOS CON LA ESTRUCTURA DE TODOS LOS EDIFICIOS DE ESTA INSTITUCIÓN.</p>	<p>INFRAESTRUCTURA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES</p>

## REPORTE FOTOGRAFICO



El sistema de gestión de la UPTlax esta certificado bajo ISO 9001:2008.

Km. 9.5 Carretera Federal Tlaxcala-Puebla, Av. Universidad Politécnica No. 1 Xalcaltzinco, Tepeyanco, Tlaxcala, México, C.P. 90180. Tel/Fax: (246) 46 51300

rectoria@uptlax.edu.mx

<http://sgc.uptlax.edu.mx>



**RESANE DE FISURAS EN MUROS EN BIBLIOTECA**





**RESANE DE FISURAS DE JUNTA FRIA DE MUROS DIVISORIOS CON ESTRUCTURA DE EDIFICIOS UD-2**





## REPARACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN BIBLIOTECA







### RESANE DE FISURAS EN MUROS DE BIBLIOTECA





**RESANE DE JUNTA FRÍA MURO DIVISORIO CON ESTRUCTURA DE EDIFICIO LT-2**

