



2021 Año de la Independencia
y la Grandeza de México



TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021

**SEGUIMOS
CONSTRUYENDO** 20
21

INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADÍSTICA TRIMESTRE 2 2021

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE JUNIO DE 2021

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO


<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300



MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
CONCLUSION LABORATORIO PESADO EDIFICIO LT-3 CUERPO "B"		
ABRIL	<p>TRABAJOS DE LIBRANZA POR LA C.F.E. PARA ENERGIZAR EL EDIFICIO LT-3, E INTERCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR DE 75 KVA. EXISTENTE AL TRANSFORMADOR DE 300 KVA, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO HIDRÁULICO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO LT-3.</p> <p>REPORT MEDIANTE OFICIO DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN POR MALA EJECUCIÓN, EN EL EDIFICIO LABORATORIOS Y TALLERES LT-3 (LABORATORIO PESADO) Y UNIDAD DE DOCENCIA UD-6:</p> <p>:</p>	BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES
MAYO	<p>TRABAJOS DE TRAZO PARA CAJONES DE ESTACIONAMIENTOS PROVISIONALES EN EL INTERIOR DE LA UPTX PARA LOS VISITANTES QUE PARTICIPARAN EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19.</p> <p>SE REALIZÓ LA REPARACIÓN DEL DESPRENDIMIENTO DE LOSETAS EN PISO DEL ÁREA SEMICIRCULAR PLANTA ALTA DEL EDIFICIO UD-6, EN PRESENCIA DE PERSONAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN E ITIFE:</p>	BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EDIFICIO DE CAFETERÍA		
JUNIO	<p>CONSISTENTE EN IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA, CAMBIO DE CANALÓN PLUVIAL, ACABADOS Y OBRA EXTERIOR</p> <p>SE DA INICIO EL MANTENIMIENTO DE LA CAFETERÍA Y SE EJECUTAN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES, SUMINISTRO Y RETIRO DE CANALONES METÁLICOS, CONSTRUCCIÓN DE POSO DE VISITA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE 6" PARA DRENAJE, COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE TABLA CEMENTO EN EL ÁREA DE COMENSALES Y APLICACIÓN DE CEMENTO FLEXIBLE BASECOAT EN PRETIL DE AZOTEA. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, RETIRO Y RESTITUCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA CEMENTO EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, RETIRO DEL LIENZO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MAL ESTADO EN LOSA DE AZOTEA ÁREA DE VESTÍBULO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE AZOTEA EN ÁREAS DE VESTÍBULO Y SERVICIOS (COCINA, BAÑOS, ETC.)</p>	BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES

EDIFICIO LT-3 CONCLUSION DE LABORATORIO PESADO CUERPO "B"



TENDIDO Y CONEXIÓN DE 3 CONDUCTORES CAL. 3/D AL TRANSFORMADOR DE 300 KVA. EDIFICIO LT-3 LABORATORIO PESADO

<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300



CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO HIDRÁULICO EN EL SITIO DE INTERCONEXIÓN DE LA RED HIDRÁULICA A LA RED INTERNA DE LA UNIVERSIDAD PARA ALIMENTAR EL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES LT-3

<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300



TRABAJOS DE TRAZO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITANTES EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19 LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUE SEDE DE VACUNACIÓN

<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300



EL DEPARTAMENTO DE INFRESTRUCTURA EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DEL ORGANO DE FISCALIZACION E ITIFE SUPERVISAN LA REPARACION DE PISOS DEL PASILLO SEMICIRCULAR PLANTA ALTA EDIF. UD-6 EN APLICACIÓN DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS A LA EMPREZA CONSTRUCTORA ENCARGADA DE LA EJECUCION DEL PROYRCTO.

<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EDIFICIO DE CAFETERÍA



SE DAN INICIO TRABAJOS DE DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXTERIORES DEL EDIFICIO DE CAFETERIA PARA CORRECCION DE NIVELES DE PISO TERMINADO.

<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300



DESMONTE DE CANALÓN EN MAL ESTADO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN METÁLICO NUEVO EN CUBIERTA DE MULTYPANEL (ZONAS DE COMENSALES Y VESTÍBULO)



EXCAVACIÓN PARA TENDIDO DE TUBO Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, TENDIDO DE PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100KG/CM2, 5 CM. ESPESOR PARA DESPLANTE DE POSO DE VISITA

<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300



ARMADO DE BASTIDOR A BASE DE CANALETAS PARA RECIBIR CAJILLO DE TABLA CEMENTO, EN ZONA DE COMENSALES

<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300



RETIRO DE FALDÓN INTERIOR DE TABLA ROCA EN MAL ESTADO LADO PONIENTE (ZONA DE COMENSALES)

<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300



COLOCACIÓN DE CLOSURE PARA RECIBIR Y SELLAR CABALLETE DE LÁMINA EN PARTEAGUAS DE CUBIERTA DE MULTYPANEL APLICACIÓN DE CEMENTO FLEXIBLE BASECOAT PARA SELLADO EN JUNTA DE PANELES DE TABLA CEMENTO DEL PRETEL DE AZOTEA.

<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300



RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA EN MAL ESTADO EN VESTÍBULO DE SANITARIOS

<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300



INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE 3" A 2" EN TUBERÍA DE PVC PARA SALIDA SANITARIA DE AGUAS SERVIDAS DE TARJA, TERMINACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO 12X20X30 PARA CONFINAMIENTO DE ANDADOR

<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300



**TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 19 MM. PARA ALIMENTACIÓN DE MUEBLE HUMEDO (TARJA INTERIOR) Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO HIDRÁULICO 40X60X60 E
INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 19 MM. PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA**

<http://sgc.uptlax.edu.mx> / rectoria@uptlax.edu.mx

El sistema de gestión de la UPTx está certificado bajo ISO 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300